

Утвержден
Постановлением
Администрации города Норильска
от 15.02.2019 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Список изменяющих документов
(в редакции постановления Администрации г. Норильска от 04.08.2021 № 403, от 30.11.2021 № 562, от 20.06.2022 № 324)

| № п/п | № и дата постановления Администрации города Норильска об утверждении перечня о включении имущества в перечень | Вид имущества (движимое, недвижимое) | Наименование муниципального имущества/адрес (местоположение)/площадь (протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства муниципального имущества) | Кадастровый номер | Реестровый номер муниципального имущества | Установленные в отношении муниципального имущества ограничения, обременения, наличие действующих договоров | Техническое состояние муниципального имущества | Вид права, на котором предполагается предоставление |
|-------|---|--|---|--------------------|---|--|--|---|
| 1 | | Недвижимое имущество – объект культурного наследия | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., д. 17, пом. 212, площадь 6,30 кв.м, | 24:55:0402014:1051 | 240 | Охранное обязательство, утверждено приказом Службы по | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. <u>Помещения:</u> | Аренда |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|--|---|--|
| | | | год ввода 1957 | | | Государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 17.08.2017 № 490 | <ul style="list-style-type: none"> - стены – износ окрасочного слоя 80%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - потолки – износ окрасочного слоя 80%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены, произошло открытие швов плит перекрытия; - полы – износ коврового покрытия 100%; - дверные блоки – состояние удовлетворительное; - оконные блоки – отсутствуют. <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – в наличии; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлено. <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Система отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 2 | Недвижимое имущество – объект | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., д. 17, пом. 216, площадь 2.70 кв.м, год ввода 1957 | 24:55:0402014:1056 | 244 | Охранное обязательство, утверждено приказом Службы по Государственной | <p>Общестроительная часть:</p> <p>Общее состояние удовлетворительное.</p> <p><u>Помещения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стены – в удовлетворительном | Аренда | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---------------------|-----|---|--|--------|
| | | культурного наследия | | | | охране объектов культурного наследия Красноярского края от 17.08.2017 № 490 | <p>состоянии, окрашены масляной краской;</p> <ul style="list-style-type: none"> - потолки – в удовлетворительном состоянии, окрашена вододисперсионной краской; - полы – загрязнение линолеумного покрытия; - дверные блоки – состояние удовлетворительное; - оконные блоки – отсутствуют. <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – установлены; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Система отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 3 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 25, часть пом. 67, площадь 39,49 кв.м, год ввода 1986 | 24:55:0000000:45248 | 539 | | <p>Общестроительная часть:</p> <p>Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором.</p> <p><u>Помещения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стены – облицовочная система из ПВХ панелей в удовлетворительном | Аренда |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | <p>состоянии, частичная оклейка обоями, локальные загрязнения, износ облицовочной системы из МДФ панелей, износ окрасочного слоя 50%, верхняя часть стены оклеена потолочной плиткой;</p> <ul style="list-style-type: none"> - потолки – потолочная система из «Армстронг» пришли в негодность; - полы – износ керамической плитки 100%; - дверные блоки – окрашенная входная железная дверь; - оконные блоки – отсутствуют. <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – установлены; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена. <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Система отопления выполнена из регистров. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 4 | Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 30.11.2021 N 562 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--------------------|-----|--|--|---------------------------|
| 5 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д. 36, часть пом. 65, площадь 245,70 кв.м, год ввода 1985 | 24:55:0402016:6597 | 676 | Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом муниципальной собственности от 24.12.2020 №372 -Б сроком с 24.12.2020 по 24.12.2030 | <p>Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения захлаплены строительно-бытовым мусором. <u>Помещения:</u> - стены – обои под окраску с последующей окраской, локальные загрязнения, видны механические повреждения, износ окрасочного слоя 40%, облицовочная система из ПВХ и МДФ панелей частично демонтирована, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - потолки – потолочная система «Армстронг» частично демонтирована, локально отсутствуют плиты, потолочная система ГКЛ в удовлетворительном состоянии, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%; - дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные двери улучшенного качества; - оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, инфильтрация</p> | Безвозмездное пользование |
|---|--|----------------------|---|--------------------|-----|--|--|---------------------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|---------------------|-----|--|--|---------------------------|
| | | | | | | | <p>наружного воздуха в помещении отсутствует.</p> <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – частично демонтированы; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 6 | Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 20.06.2022 N 324 | | | | | | | |
| 7 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 17, пом. I, площадь 652,20 кв.м, год ввода 1970 | 24:55:0000000:43556 | 344 | | <p>Общестроительная часть:</p> <p>Общее состояние удовлетворительное. Помещения расположены ниже нулевой отметки, захлаплены мусором. Пол бетонный, на уровне пола проходят сантехнические коммуникации.</p> <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; | Безвозмездное пользование |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|-----|--|--|---|---------------------------|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - выключатели и розетки, проводниковая сеть – частично демонтированы; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. <p>Санитарно-техническая часть: Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 8 - 9 | Исключены. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 04.08.2021 N 403 | | | | | | | |
| 10 | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 16, часть пом. 5, площадь 331,74 кв.м, год ввода 1964 | 24:55:0000000:41170 | 832 | | | <p>Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения захлаплены строительным-бытовым мусором.</p> <p><u>Помещения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - потолки – обои отошли от основания большими массивами, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%; | Безвозмездное пользование |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---|--------------------|------|--|---|---------------------------|
| | | | | | | | <p>- дверные блоки – состояние удовлетворительное, отслоение окрасочного слоя, нет плотного притвора полотен и коробок;</p> <p>- оконные блоки – окна деревянные, отслоение окрасочного слоя, створки и форточки не имеют плотного притвора, присутствует инфильтрация наружного воздуха в помещение.</p> <p>Электротехническая часть:</p> <p>- проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;</p> <p>- выключатели и розетки – частично демонтированы;</p> <p>- проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;</p> <p>- система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.</p> <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 11 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Югославская, д. 14, пом. 66, площадь 119,10 кв.м, год ввода 1992 | 24:55:0401001:1681 | 2430 | | <p>Общестроительная часть:</p> <p>Общее состояние удовлетворительное. Помещение расположено на первом этаже жилого дома, имеет отдельную входную группу, захламлены строительным мусором.</p> <p><u>Помещения:</u></p> <p>- Потолки, стены – отделочный слой в</p> | Безвозмездное пользование |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--|--------------------|------|--|---|---------------------------|
| | | | | | | | <p>удовлетворительном состоянии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - полы – конструкция дощатого пола по лагам частично демонтирована; - дверные блоки – межкомнатные блоки отсутствуют; - оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует. <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – демонтированы; - проводниковая сеть демонтирована; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 12 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, | 24:55:0401001:1607 | 1455 | | <p>Общестроительная часть:</p> <p>Общее состояние удовлетворительное.</p> | Безвозмездное пользование |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | ул. Югославская, д. 20, пом. 65, площадь 182,00 кв.м, год ввода 1992 | | | | <p>Помещение расположены на первом этаже жилого дома, имеет отдельную входную группу, захламлены мусором.</p> <p><u>Помещения:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Потолки, стены – отделочный слой в удовлетворительном состоянии;- полы – дощатый настил по лагам;- дверные блоки – межкомнатные двери блоки отсутствуют;- оконные блоки – деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует. <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none">- проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;- выключатели и розетки – демонтированы;- проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;- система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Система вентиляции в неудовлетворительном состоянии.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---|---------------------|------|--|---|--------|
| 13 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Югославская, д. 22, пом. VI, площадь 467,80 кв.м, год ввода 1992 | 24:55:0000000:45766 | 1156 | | <p>Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения расположены на первом этаже жилого дома, захламлены строительно-бытовым мусором. <u>Помещения:</u> - стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - потолки – износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%, конструкция дощатого пола по лагам частично демонтирована; - дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки частично отсутствуют; - оконные блоки – окна деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;</p> | Аренда |
|----|--|----------------------|---|---------------------|------|--|---|--------|

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--|---------------------|------|--|--|--------|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - выключатели и розетки – демонтированы; - проводниковая сеть находится в неудовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. <p>Санитарно-техническая часть: Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 14 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 8, пом. 123, площадь 94,30 кв.м, год ввода 1991 | 24:55:0000000:48959 | 1457 | | <p>Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения захлаплены бытовым мусором.</p> <p><u>Помещения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стены – удовлетворительно, обои улучшенного качества, локальное загрязнение, облицовочная система ПВХ панелей, локальное загрязнение; - потолки – потолочная система «Армстронг» частично демонтированы; - полы – линолеумное покрытие частично стерто в ходовой части, деформировано; - дверные блоки – в удовлетворительном состоянии; - оконные блоки – ПВХ в удовлетворительном состоянии, деревянные, створки и форточки не имеют плотного притвора, утеплены ветошью и бумагой, | Аренда |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--|--------------------|------|--|--|---------------------------|
| | | | | | | | <p>инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.</p> <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – установлены; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 15 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10, пом. 4, площадь 548,50 кв.м, год ввода 1986 | 24:55:0602005:1334 | 2287 | | <p>Общестроительная часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - потолки – потолочная система из ГКЛ пришла в негодность, декоративные элементы отсутствуют, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный | Безвозмездное пользование |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>слои под облицовкой разрушены;</p> <ul style="list-style-type: none">- полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (керамическая плитка и окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%;- дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки частично отсутствуют, нет плотного притвора полотен и коробок, видны трещины и сколы;- оконные блоки – окна деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично отсутствует, инфильтрация наружного воздуха в помещение. <p>Электротехническая часть:</p> <ul style="list-style-type: none">- проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;- выключатели и розетки – демонтированы;- проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;- система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>Санитарно-технические приборы демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--|---------------------|------|--|---|---------------------------|
| 16 | | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 14, пом. 32, площадь 63,50 кв.м, год ввода 1960 | 24:55:0000000:48960 | 1458 | | <p>Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения: - стены – износ окрасочного слоя 100%, локальные загрязнения, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены; - потолки – износ водоземельсионного слоя 70%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой разрушены, произошло раскрытие швов плит перекрытия; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (линолеумное, окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%; - дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные двери отсутствуют, межкомнатные дверные блоки с значительным разрушением; - оконные блоки – окна деревянные, отслоение окрашенного слоя, инфильтрация наружного воздуха. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – частично демонтированы; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система</p> | Безвозмездное пользование |
|----|--|----------------------|--|---------------------|------|--|---|---------------------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--|--------------------|------|--|--|---------------------------|
| | | | | | | | <p>оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.</p> <p>Санитарно-техническая часть:</p> <p>В качестве отопительных приборов установлены оцинкованные конвектора. Система отопления находится в рабочем состоянии. Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии.</p> | |
| 17 | Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 14.12.2021 N 605 | | | | | | | |
| 18 | | Недвижимое имущество | Нежилое помещение, 663340, Красноярский край, г Норильск, ул. Строительная, д 13, район Кайеркан, площадь 77,50 кв.м, год ввода 1958 | 24:55:0602004:1862 | 2612 | | <p>Общестроительная часть:</p> <p>- Поверхность потолочных плит перекрытия побелена известковым раствором, наблюдается отслоение окрасочного слоя. В районах сопряжения плит перекрытия (рустах) наблюдается разрушение растворного заполнения.</p> <p>- Поверхности стен окрашены масляной краской по штукатурке, наблюдается отслоение окрасочного слоя, местами штукатурного слоя.</p> <p>- Перегородки деревянные частично отсутствуют, частично разрушены.</p> <p>- Половое покрытие выполнено из досок, частично отсутствует.</p> | Безвозмездное пользование |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>- Входной блок со стороны подъезда выполнен из дерева с навесным замком, наблюдается неплотный притвор в местах сопряжения дверной коробки и полотна. Входной блок со стороны улицы выполнен из дерева, заколочен со стороны улицы, также в местах сопряжения дверной коробки и полотна наблюдается неплотный притвор. Внутренние дверные блоки отсутствуют.</p> <p>- Оконный блоки выполнены из дерева с заполнением из стекла. Подоконные доски деревянные, окрашены масляной краской, наблюдается отслоение окрасочного слоя. Оконные откосы окрашены масляной краской, наблюдается отслоение окрасочного слоя.</p> <p>Электротехническая часть: Приборы освещения, выключатели, розетки отсутствуют.</p> <p>Санитарно-техническая часть: Приборы отопления отсутствуют. Внутренние трубопроводы водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Сантехническое оборудование отсутствует.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|